

阿蘇大橋



南阿蘇大橋



(下流側)



(上流側)



(橋梁上から撮影。強震動よりも斜面崩壊の影響か)

長陽大橋





戸下大橋



(震災前 (国交省九州地方整備局 HP より))



(上部工が流出している)



(破壊した RC 橋脚が落下. 戸下大橋より撮影)



(残った RC 橋脚に強震動による損傷は見られない. 斜面崩壊のみの影響か)