河川技術シンポジウム OPS2 2017.06.16 堤防浸透破壊はどこまで 解明できたか ー河川堤防研究の進捗状況と今後の方向ー

パイピングの発生条件 (堤体-基礎地盤-水位波形)

<u>研究メンバー</u>

- 前田健一 名古屋工業大学·教授
- 岡村未対 愛媛大学・教授
- 泉典洋 北海道大学・教授
- 渦岡良介 徳島大学・教授
- 高橋章浩東京工業大学・教授

新清晃 応用地質株式会社・東京支社技術部・部長代理







□ 砂質土堤体が, 基盤層の空洞を塞ぎ空洞の進行が起きにくい

小型模型実験:粘性土堤体;2割勾配、透水性基礎地盤;複層



① *i*=0.06(**噴砂発生**) 基盤層上層が噴出 ② 堤内側に向けボイリングが継続的に発生

③ 堤内側の局所的な流動変形

④ 粘性土の堤体下部に一定水位下でもルーフィングによる空洞が進展

⑤ 堤外側での変状、亀裂、河川水の進入

⑥ i=0.20 法面の陥没

粒子法による堤防の変状・破壊解析: 浸透破壊モードとその発 現条件の整理



簡易パイピング実験(堤体の変形をある程度拘束) 噴砂動態(1):流れと変形の局所化



基礎地盤の土層分布によるパイピングの危険度分類



6

被覆土有りの場合のパイピングフローチャート:3段階 発端~進展~破壊



<mark>噴砂発生(G/W,</mark>局所動水勾配で予測可能) 模型実験結果と飽和浸透解析結果の比較



<u> 圧力水頭・</u>漏水量分布(透水基礎地盤構成の違い)



3次元集水・局所化:堤内地の高低差から鉛直噴砂孔へ



噴砂継続条件と限界流速:(複層の意味)



パイピングの発生・発達・破壊の条件の整理と調査項目 (粒度、基礎地盤土層構造、堤内外地形・不陸)



小型模型実験:粘性土堤体;1.5割勾配、透水性基礎地盤;複層



- ① *i*=0.06(噴砂発生) 基盤層上層が噴出
- ② 堤内側に向けボイリングが継続的に発生
- ③ 堤内側の局所的な流動変形
- ④ 粘性土の堤体下部に一定水位下でもルーフィングによる空洞が進展
- ⑤堤外側での変状、亀裂、河川水の進入
- ⑥ *i*=0.20 (パイピングにより破堤)

空洞の貫通:一気に破壊する条件



局所的な平均動水勾配の経時変化の概略図

<mark>鬼怒川</mark>:漏水・噴砂地点 左岸 L13.2: リバーテクノコーン



 □ (黒破線は被災無しのG地点の貫入抵抗のトレンド)
□ 被災無しの箇所(G地点)では,深くなるほど徐々に地盤が締まっている
□ 漏水箇所(F地点)には,締まっている層はなく,深さ方向に一定か,徐々に緩くなっている
□ 噴砂箇所(A, B地点)には,法尻地表面から深さ約0.5mに締まった層があり、締まった層の下に 急激に緩い層が分布している⇒ゆるむためには上部にしまった層が必要か