

安浦地区（安浦町三津口・水尻川、調査日7/24,25）

調査者：吳高専加納誠二、河村進一、三村陽一、吉川祐樹、松本一希



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



安浦地区（安浦町三津口・水尻川）



7月25日撮影

①源頭部付近をドローンで撮影



②湾曲部分の様子。大量の水を含む土砂が流下したと思われる



③堰堤の様子。



④住宅地直上に氾濫原。幅約30m

7月24日撮影

安浦地区（安浦町三津口・水尻川）



⑤団地内の溪流部。河床幅約2m



⑥道路下の水路が閉塞し、氾濫。団地内に土石流が流入



⑦団地内の橋の下が閉塞している。



⑧下流にある橋の下にあった巨礫

7月24日撮影



安浦地区（安浦町市原・野呂川、調査日7/25）

調査者：呉高専加納誠二、河村進一、三村陽一、吉川祐樹、松本一希



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



安浦地区（安浦町市原・野呂川）



野呂川ダム上流の様子。野呂川両岸の谷筋で土石流が発生している。