


# 音戸地区（音戸町先奥三丁目・岡棟川、調査日7/12,16）

調査者：吳高専加納誠二、河村進一、三村陽一、下岡優希、松本一希



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 音戸地区（音戸町先奥三丁目・岡棟川）



①ドローンを用いて撮影した上流の様子（7/16撮影）



②住宅地上端付近から上流を撮影。勾配は緩い



③巨礫も流下している。




④下流にある住宅に土石流が直撃している  
7月12日撮影



# 音戸地区（音戸町波多見十丁目、調査日7/22）

調査者：吳高専加納誠二、三村陽一、吉川祐樹、鹿瀬敏希




国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 音戸地区（音戸町波多見十丁目）



幅10m、長さ30m程度のがけ崩れが発生



①源頭部付近の様子




②団地道路から撮影

7月22日撮影

# 倉橋地区（倉橋町宇和木、調査日7/22）

調査者：吳高専加納誠二、三村陽一、吉川祐樹、鹿瀬敏希




国土地理院地図（電子国土Web）に加筆




# 倉橋地区（倉橋町宇和木）



北側にも大規模な土石流が尾根直下から発生していると思われる



現頭部付近の様子



流路の様子。幅はそれほど大きくない

# 蒲刈地区（蒲刈町田戸・田戸トンネル坑口、調査日7/21）

調査者：呉高専加納誠二、三村陽一



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 蒲刈地区（蒲刈町田戸・田戸トンネル坑口）



田戸トンネル坑口上部付近で発生したがけ崩れ



付近では小規模ながけ崩れが複数見られた

# 蒲刈地区（蒲刈町大浦・大浦トンネル坑口、調査日7/21）

調査者：呉高専加納誠二、三村陽一



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 蒲刈地区（蒲刈町大浦・大浦トンネル坑口）



豊橋大橋側トンネル坑口で土砂が流出。

# 蒲刈地区（下蒲刈町大地蔵・田ノ尻、調査日7/21）

調査者：吳高専加納誠二、三村陽一



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 蒲刈地区（下蒲刈町大地蔵・田ノ尻）



土石流が2本合流して流下している。幸い道路を流下しているそばに民家が見られる。7/21撮影



黄色矢印が同じ民家を示す。Googlemapより

# 蒲刈地区（下蒲刈町大地蔵、調査日7/21）

調査者：吳高専加納誠二、三村陽一



国土地理院地図（電子国土Web）に加筆



# 蒲刈地区（下蒲刈町大地蔵・県道288号線）



①土石流が道路に流下している



②岩盤崩落によりオーバーハングしている



①巨礫も流下している。



②直径2m程度の巨礫が落下している

7月21日撮影

