


広島県福山市 ため池




引用元
<https://map.yahoo.co.jp/>


①山田古池・山田上池 (広島県福山市神辺町)



調査日：平成30年7月17日（火），調査参加者：西村伸一，柴田俊文
山田古池・山田上池ともに決壊．近傍の斜面も崩壊．



災害前



災害後

引用元

<https://map.yahoo.co.jp/>

<http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H30.taihuu7gou.html>

②勝負迫上池・勝負迫下池 (広島県福山市駅家町)



調査日：平成30年7月17日（火），調査参加者：西村伸一，柴田俊文
勝負迫上池（800m³）・勝負迫下池（3200m³）ともに決壊。
グラウンドが崩落し，その土砂が勝負迫上池に流入した可能性あり。




勝負迫下池

勝負迫上池

グラウンド

災害前



災害後

引用元

<https://map.yahoo.co.jp/>

<http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H30.taihuu7gou.html>

岡山県倉敷市 小田川流域



③小田川・内山谷川



調査日：平成30年7月12日（木），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

④小田川・高馬川



調査日：平成30年7月12日（木），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

引用元 <https://www.google.co.jp/maps/>

⑤小田川・真谷川



調査日：平成30年7月19日（木），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

引用元 <https://www.google.co.jp/maps/>

⑥小田川・末政川



調査日：平成30年7月19日（木），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

引用元 <https://www.google.co.jp/maps/>

⑦小田川（岡山県小田郡矢掛町江良）



調査日：平成30年7月10日（火），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

⑧砂川（岡山市東区沼）



⑧砂川



調査日：平成30年7月10日（火），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

引用元 <https://map.yahoo.co.jp/>

⑨旭川（岡山市北区国ヶ原）



調査日：平成30年7月10日（火），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文

引用元 <https://map.yahoo.co.jp/>

かぶらこうじ
⑩冠光寺池（岡山市北区）



裏法面が崩落，破壊
形状は円弧すべり破
壊状

貯水量：340,000m³



調査日：平成30年7月10日（火），
調査参加者：西村伸一，柴田俊文