

調査範囲：岩国市（山口県）調査報告

調査日：平成 30 年 7 月 9 日

調査団員：赤松良久，小室隆（山口大学，7 月 9 日調査）



【周東町瀬越地区土石流ドローン撮影】



【周東町瀬越地区・東川において流木が橋脚に詰まっている様子】



【周東町上須通地区・土石流により家屋が倒壊】

調査範囲：周南市（山口県）調査報告

調査日：平成 30 年 7 月 11 日

調査団員：赤松良久，小室隆（山口大学，7 月 9 日調査）



【周南市小松原荒瀬地区・島田川の堤防決壊】



【周南市小松原荒瀬地区・島田川の堤防決壊 ドローン撮影】