


R8能登半島復興現場視察会 視察箇所の被災状況・復旧状況

視察③：中屋トンネル工区（覆工崩落）



視察②：鹿磯漁港の海底隆起（最大5.5m）




視察①：のと里山街道の道路被害



視察⑧：被災道路と緊急復旧道路（逢坂トンネル工区）



視察⑦：被災道路と緊急復旧道路（大川浜工区）



視察⑥：隆起した海底に整備した仮設道路（千枚田工区）

