

# 令和6年能登半島地震

# 新潟県上越市

# 津波の状況





# 令和6年能登半島地震

# 新潟県上越市

# 五智三丁目






瓦の被害

瓦の被害

このあたりに  
被害が集中し  
ている

棟瓦の被害

# 新潟県上越市五智三丁目 地形分類図



# 令和6年能登半島地震

# 新潟県上越市

# 春日



### 墓石の倒壊



### 31基中8基が倒壊



### 墓地の遠景

### 墓石の倒壊



### 屋根の被害

