


2022年3月16日福島県沖で発生した地震の 緊急被害調査の報告（第一報）

2022.3.18

群馬高専 井上 和真

京都大学 植村 佳大



地震被害調査の概要

- ・調査日：2022年3月18日（金）
- ・調査地点：福島県中通り地区 郡山市・福島市・伊達市・桑折町・国見町
宮城県白石市
- ・調査対象：阿武隈川を跨ぐ道路橋 および 東北新幹線の高架橋・橋りょう など





伊達橋@伊達市 1966年竣工





伊達崎橋（だんざきはし）@桑折町 1961年竣工





昭和大橋@桑折町 1993年竣工





2層式RCラーメン高架橋 中層梁の被害

日和田BL (福島県郡山市)



伊達BL (伊達駅周辺)



大平BL (新幹線脱線箇所付近)



平石BL (福島駅周辺)



新白石BL (白石蔵王駅付近)





柱部の被害

伊達駅周辺



国見インター付近



大平BL (新幹線脱線箇所付近)

