

令和6年能登半島地震の
緊急被害調査の報告（2024年1月3日版）
Reconnaissance Report
on the 2024 Noto Peninsula Earthquake
(as of Jan. 3 2024)

2024.1.3

東京大学 生産技術研究所

栗間 淳

長岡技術科学大学

志賀 正崇

京都大学


植村 佳大

群馬工業高等専門学校


井上 和真

地震被害調査の概要

調査日 2024年 1月3日 (水)



Mapionより



氷見市 上庄川橋 (2000年竣工)

橋台背面の地盤被害あり。
橋梁本体の被害は確認されず。






斜面崩壊

能登島大橋 本島・西側



七尾市赤浦町



赤浦潟周辺で複数の表層崩壊を確認



七尾市 道の駅 能登食祭市場




食祭市場の海側広場において噴砂が広く確認
背後地盤の液状化・沈下・流動



七尾市 道の駅 能登食祭市場



防波堤の沈下・転倒
満潮時に海水が流入





七尾市 府中町



尾湾橋など御祓川に架かる複数橋梁のアプローチ部で段差が確認
駐車場での亀裂や舗装の不陸

七尾市 尾湾橋 (1991年竣工)

橋台背面の地盤被害あり。
橋座や豎壁上部に軽微な被害を確認。




A側



七尾市 慶応橋 (2003年竣工)

橋台背面の地盤被害あり。
橋梁本体の被害は確認されず。



A側



七尾市 長正橋 (2002年竣工)

橋台背面の地盤被害あり。
橋梁本体の被害は確認されず。



B側



A側



七尾市 津向町



七尾市 赤浦町

赤浦橋 (1972年竣工) 付近





七尾市 赤浦町



橋台背面の地盤被害あり。
橋梁本体の被害は確認されず。


能登島大橋



橋台背面の地盤被害あり。
橋梁本体の被害は確認されず。



能登島大橋 ロードパーク



海側への岸壁の傾斜と背後地盤上の亀裂や不陸が確認

能登島大橋 駐車場 (能登島側)

