

令和6年能登半島地震の
緊急被害調査の報告（2024年1月2日版）
Reconnaissance Report
on the 2024 Noto Peninsula Earthquake
(as of Jan. 2 2024)

2024.1.2

東京大学 生産技術研究所

栗間 淳

長岡技術科学大学

志賀 正崇

京都大学

植村 佳大

群馬工業高等専門学校

井上 和真

地震被害調査の概要

調査日

2024年 1月2日 (火)

調査地点

地盤被害：新潟県新潟市西区・中央区

構造物被害：北長岡駅付近～新潟市西区の
上越新幹線構造物の被害を調査



Mapion より



地盤被害

新潟市西区 寺尾上



地盤被害

新潟市西区 寺尾上



地盤被害

新潟市西区 寺尾東



地盤被害

新潟市西区 寺尾東



地盤被害

新潟西郵便局



地盤被害

新潟西郵便局





地盤被害

新潟市中央区川岸町（川岸町アパート付近）

1964年新潟地震時に
アパート転倒の被害写真が撮られた川岸町付近。
本地震では大きな被害は見られず。






構造物被害

- 2022年に発生した福島県沖地震では2層式RCラーメン高架橋を中心に新幹線構造物の被害が発生



※本地震被害ではありません

- 北長岡駅付近～新潟市西区(液状化被害の報告が多数)までの上越新幹線構造物の被害を調査




■ 構造物被害

周囲に地盤被害が確認されたが、
新幹線構造物の被害は確認されず




■ 構造物被害

周囲に地盤被害が確認されたが、
新幹線構造物の被害は確認されず




■ 構造物被害

新幹線構造物の被害は確認されず




新幹線構造物の被害は確認されず



■ 構造物被害

新幹線構造物の被害は確認されず



■ ■ ■ 構造物被害


新幹線構造物の被害は確認されず






構造物被害

新幹線構造物の被害は確認されず








構造物被害

新幹線構造物の被害は確認されず





構造物被害

新幹線構造物の被害は確認されず

