


① 事実関係

◆浄水場建設◆

- ・浄水場の新設工事
- ・工期、予算共に厳しい状況
- ・掘削工事をしていたところ、コンクリートガラができてきた。



技術者Aさん
(現場担当)

建設会社

◆周辺状況◆

- ・工事対象周辺一帯にコンクリートガラが埋められている可能性が高い。